

bx. 936

NPO PM  **NPO PM**

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-производственное объединение прикладной Механики имени академика М.Ф. Решетнева»
ул. Ленина, 52, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край, Россия,
662972, т. (39197) 2 2 0 0 8, ф. (39197) 2 2 6 3 5, e-mail:promt@pro-pm.krasnoyarsk.su
<http://www.nppm.ru>

от 13.05.03 иск. № 40/8-178

на № 746/04-932 от 11.04.2003 г.

**Директору ИМВП ГП
«ВНИИФТРИ»
В.П. Костромину**

141570, Московская обл.
Солнечногорский район,
п/о Менделеево
Факс (095) 534 06 09

Настоящим сообщаю, что по нашему мнению необходимо сохранить статус кво шкалы времени UTC. Это связано с тем, что в данной шкале функционирует Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Бортовая аппаратура КА системы ГЛОНАСС, включая стандарт частоты (времени) и источник навигационных сигналов, а также аппаратура Наземного комплекса управления автоматически отрабатывают скачки ± 1 с в установленные даты. Любой из двух других вариантов изменения шкалы UTC приведет к необходимости коррекции навигационного сообщения и доработки парка потребителей, поскольку в навигационном сообщении должна передаваться поправка между UTC и всемирным временем. Кроме того, потребуется изменение логики управления системой и корректировка эксплуатационной документации.

С уважением

Заместитель
генерального конструктора

В.А. Бартенев



This is to inform you that to our opinion it is necessary to preserve the status-quo of the UTC time scale. It is explained by the fact that a GLONASS navigational satellite system functions in this time scale. The onboard equipment of the GLONASS spaceship including a frequency standard (time) and a navigational signal source and also the equipment of the ground operation complex automatically minimize \pm 1sec jumps at fixed dates. Any of two another variants of the UTC changing will cause the necessity of correction of a navigational message and modification of the user inventory as the navigational message should transmit a correction between the UTC and Universal time. In addition, a change in the logic of the system operation and the adjustment of the service documentation will be required.

Sincerely Yours